

Herzlich willkommen



Isar-Shuttle; Fahrtweg





- 2 Haltestellen
- Bedient durch Kleinbus (Mitnahme von Rollstühlen und Gehhilfen möglich, keine Fahrradmitnahme)
- Taktung 10 Minuten
- Täglich 05:30 21:00
- Prüfung und ggf. Anpassung der Fahrzeiten

www.landau-isar.de



Fragen / Anregungen / Hinweise

isarbruecke@landau-isar.de

www.landau-isar.de



Staatsstraße 2114 Generalinstandsetzung Brücke über die Isar in Landau

Bürgerinformationsveranstaltung

Von Thomas Ruhland Abteilungsleiter Konstruktiver Ingenieurbau Von Markus Schmalzl Sachgebietsleiter Konstruktiver Ingenieurbau




Gliederung

- 1. Übersicht Bauwerk
- 2. Übersicht Bauwerkszustand
- 3. Vorzugsvariante
- 4. Fahrbahnmietsystem
- 5. Umleitungsstrecke
- 6. Schulbus, Shuttlebus, Deutschlandticket
- 7. Zusammenfassung
- 8. Fragen



1. Übersicht Bauwerk


- Staatsstraße 2114 in Landau a.d. Isar
- Baujahr Unterbauten 1907
- Baujahr Überbau 1952
- Instandsetzung Überbau 1996
- Länge: 42 m 84 m 42 m = 168 m





1. Übersicht Bauwerk

- Fahrbahnbreite: 7,00 m
- 2 straßenbegleitende Geh-und Radwege mit je 2,40 m Breite







1. Übersicht Bauwerk

- Fachwerkkonstruktion
- Trägerrost Querrichtung







2. Übersicht Bauwerkszustand – Notwendigkeit der Maßnahme

-Bauwerksnote: 3,0

- Ausgewählte Schäden obenliegenden Tragwerk









- 2. Übersicht Bauwerkszustand Notwendigkeit der Maßnahme
- Durchführte Sonderprüfung 2022
 - Standsicherheit: S=1 (Bauteile schadhaft, Standsicherheit Gesamttragwerk noch gegeben)
 - Verkehrssicherheit: V=1 (Verkehrssicherheit noch gegeben)
 - Dauerhaftigkeit: D =3 (schadhafte Bauteile beeinflussen mittelfristig Gesamttragwerk)

Ausgewählte Schäden obenliegenden Tragwerk









2. Übersicht Bauwerkszustand – Notwendigkeit der Maßnahme

- Ausgewählte Schäden untenliegendes Tragwerk









2. Übersicht Bauwerkszustand – Notwendigkeit der Maßnahme

- Allgemein: schlechter Bauwerkszustand

- Brückenklasse 30: keine Instandsetzung = Tonnagebeschränkung und/oder Fahrbahnbeschränkung
- auf Bauwerk nur noch motorisierter Verkehr bis 12 Tonnen und/oder
- Einbahnverkehr zulässig

Ausgewählte Schäden obenliegenden Tragwerk







Staatliches Bauamt Landshut St2114 Isarbrücke 29.01.2025



2. Übersicht Bauwerkszustand – Notwendigkeit der Maßnahme

- Ausgewählte Schäden untenliegendes Tragwerk









- 2. Übersicht Bauwerkszustand Notwendigkeit der Maßnahme
- Ausgewählte Schäden untenliegendes Tragwerk







Fazit:

Generalinstandsetzung notwendig, um die Zukunftsfähigkeit des Bauwerkes gewährleisten zu können!



2. Übersicht Bauwerkszustand – Notwendigkeit der Maßnahme

Umfang:

- Vollständige Erneuerung Korrosionsschutz
- Neue Fahrbahnabdichtung mit Belag
- Neue Übergangskonstruktionen
- Neue GRW-Beschichtung einschließlich neuer Geländerbeschichtung

3. Vorzugsvariante

- Umfassende Variantenstudie

- Abhängigkeiten:
 - Verkehr
 - Durchführbarkeit (Statik, Baufeld)
 - Kosten/Wirtschaftlichkeit
 - Zeit
- Vorzugsvariante: Vollsperrung
 - Sperrung GRW-Verkehr
 - Sperrung Kfz-Verkehr



3. Vorzugsvariante

- Bauzeit: ca. 1 Jahr (März 2025 bis Ende 2025)
- Möglichkeit zum großflächigen Abbauen und Aufbauen des Stahlbaus
- Volle Arbeitsfläche, keine Behinderung für Baufirma
- Äußerst witterungsabhängige Arbeiten
 - Korrosionsschutz
 - Abdichtung



3. Vorzugsvariante

- Höchste bauliche Qualität
- Minimierung Unwägbarkeiten
- Eintakten der Bauprozesse liegt vollständig bei AN
- Kürzeste Bauzeit ohne Winterpause




4. Fahrbahnmietsystem

Fahrbahnmietsystem: Miete für die Umleitungsstrecke

- Anwendung bei Ausschreibung
- Anreiz schnell zu bauen



5. Umleitungsstrecke





5. Umleitungsstrecke





6. Schulbus, Shuttlebus, Deutschlandticket

- Schülerbus
- Shuttlebus zusätzlicher Bus
- Deutschlandticket für Schüler

- 7. Zusammenfassung
- 1. Übersicht Bauwerk
- 2. Übersicht Bauwerkszustand
- 3. Vorzugsvariante
- 4. Fahrbahnmietsystem
- 5. Umleitungsstrecke
- 6. Schulbus, Shuttlebus, Deutschlandticket
- 7. Zusammenfassung
- 8. Fragen



Vielen Dank für Ihre Zeit!

Fragen?